



在家中危险的来源



A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo - Altipiani e Ossana



CENTRALE OPERATIVA
118 CUNEO



一氧化碳 (CO)

....无声杀手

简单的方法，以避免“中毒”
所有用燃料的设备都要专人安装，
并且定时检查

1. 请叫专人检查您的安装系统:

- 锅炉
 - 热水器
 - 壁炉
 - 火炉
 - 风道
 - 烟道
2. 通风处所，千万不要堵塞通风口
 3. 每年至少一次清洗烟道



1. 严禁把炉子和排气管放在浴室和卧室里
2. 切勿使用燃气灶或火盆取暖封闭空间
3. 不要把汽车在车库或密闭的空间发动



看不见



闻不到

一氧化碳是什么？

一氧化碳(CO)是一种有毒、无色、无臭、无味的气体。每年在意大利数百人因中一氧化碳毒而意外身亡和成千上万人中毒。

从什么来源？

这种有毒气体来自天然气或液化的石油气、柴油、石油、木材和煤炭等化石燃料的不完全燃烧的现象。是最古老的记载毒药之一。由这些源中产生的一氧化碳，如果不正确地疏散，可在封闭或半封闭空间内积聚。

来自于那些系统？

- 采用煤气的锅炉和热水器
- 火炉和烤箱
- 壁炉
- 固定或移动的燃烧加热器具
- 辐射板加热煤气体
- 燃油对流热发动机
- 加热器里（汽车、摩托车、卡车）
- 火盆和烧烤

什么引起危险？

- 坏的燃烧；
 - 处所通风不足
-
- 一氧化碳中毒，除了发现症状以外，应该也在一个或多个下列的情况下怀疑：
 - 一氧化碳的来源存在一些受害者待过的地方
 - 同一个家庭或同一个组人集体参与；
 - 没有症状发生在那些已经离开处所的人；
 - 症状早发生在儿童身上，在比较多的时间待在危险地方的人身上（例如厨房）或者发生在宠物身上
 - 逗留在比较危险的地方（厨房、厕所、地窖、车库。。。）
 - 季节性中毒主要发生在秋季和冬季
 - 在第二居所发现症状

如何识别症状中毒？

不知不觉会中毒，有时几分钟或甚至要几小时后才知道自己中毒了，往往发现的时候已经太晚了。经常因一氧化碳而死的人都没有任何警告信号。中毒症状有很大的不同，分别于气体的浓度和接触该气体的时间。呼吸大量一氧化碳的人会迅速身亡。常见的中毒症状是先感到**身体不舒服**，随后出现**头痛、恶心、呕吐、头晕眼花、呼吸加速、心悸、乏力、耳鸣**。这些症状可能被误导，因为它们也常见在其它疾病：食物中毒或一个共同的流感综合症的发作。

该做什么呢？

尽快时间内：
- 风环境，立即把中毒者离开现场。
注意自己的安全。
- 打118

CO

CO 一氧化碳 因中毒身亡的人，中一氧化碳毒霸占百分之50

有三分之一的人不知不觉中一氧化碳毒